



11) Osservazioni:

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite, di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'apparecchio di sollevamento n. M-5-M6337 di matricola:

— risulta adeguato ai fini della sicurezza:


— non risulta adeguato per i seguenti motivi:

— È stata riscontrata una discontinuità nella fune (rot. E.M.8 14 HOG del 4-4-80) che è stata sostituita conforme al corso base TT del 23-11-76 da parte degli organi preposti alla EN



142

Correção add 12-11-1981



Purcia iello P. di Dobbio